

Главное управление МЧС России по г. Москве
2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, ул. Тестовская, д.8
(место составления акта)

“ 21 ” октября 2019 г.
(дата составления акта)
15 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 405

По адресу/адресам: г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 405 от 30 сентября 2019 года, выданного главным государственным инспектором Пресненского района и района Арбат г. Москвы по пожарному надзору – начальником 2 регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Чижиковым Дмитрием Эдуардовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРБАТ"**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 час.
« 21 » октября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий филиалом «Пресненский» ГБУ ТЦСО «Арбат» Ярханова Надежда Ивановна, заместитель директора ГБУ ТЦСО «Арбат» по АХЧ Тихонова Татьяна Рузалиновна; специалист по охране труда Кудряшова Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

Здание ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Пресненский», по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11 - отдельно стоящее, административное, двухэтажное, 1935 года постройки, III - й степени огнестойкости, общей площадью 647,1 кв. м., электрифицировано напряжением 220 В., теплоснабжение водяное централизованное, не газифицировано. В здании имеется чердак и подвал, в подвале расположено техническое помещение – теплоузел и подсобное помещение.

Здание обеспечено 3-мя рассредоточенными лестницами ведущими со 2-го этажа непосредственно наружу.

Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей в случае пожара. Заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт всех систем противопожарной защиты. На момент проведения проверки помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями ОУ-3 – 7 шт. и ОП-5 – 4 шт.). На момент проведения проверки пути эвакуации свободны, не загромождены. Вывешены планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. Проведены занятия по курсу пожарно-технического минимума, с сотрудниками проводятся противопожарные инструктажи с записью в журнал.

На объект защиты разработана декларация пожарной безопасности, зарегистрированная во 2 РОГПН УЦАО ГУ МЧС России по г. Москве за № 45-286-575-3-00130-0760 от 22.03.2010г.,

По функциональной пожарной опасности помещения относятся к классу Ф 3.5 (помещения социального обслуживания).

К зданию обеспечен подъезд специальной и пожарной техники со стороны Тверского бульвара и Леонтьевского переулка.

Здание ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Пресненский», по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 12 - отдельно стоящее, одноэтажное, 1992 года постройки, III - й степени огнестойкости, общей площадью 98,2 кв. м., не электрифицировано, документы на здание отсутствуют. Не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Помещения не эксплуатируются, опечатаны и закрыты.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

Тверской бульвар, д. 14, стр. 11

1. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты здания (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; п. 19 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
2. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; п. 1, п. 1.8, п. 28 Формы проверочного листа (Приложение № 12 к приказу МЧС России от 28.06.2018

3. Двери складских помещений (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) не выполнены противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (0.6 часа - EI 30) (ст. 4; ч. 1 ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; таб. 2*, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009; п. 1.5 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
4. В лестничных клетках «А» и «В» (между 2-м и 1-м этажом) допущено размещение радиаторов выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестницы, (в л/к «А» и «В» на 1-м этаже на стене выступает светильник (п. 33, 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 1.5 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)));
5. Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (актовый зал – помещение № 13 по плану БТИ; помещение № 28 и № 26 -1-й этаж) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 1, п. 1.1, п. 1.9 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют световые табло «Выход» из л/к «В» непосредственно наружу; из помещения столовой - № 26 в сторону л/к «Б»; из коридора № 12 в л/к «Б» 1- 1-й этаж; из л/к «А» непосредственно наружу; выход из помещения № 12 в л/к «Б»; выход из коридора № 17 в л/к «Б») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 1, п. 1.6 п. 1.9, п. 1.10, п. 1.11, п. 1.12, п. 18 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
7. Ширина эвакуационных выходов при числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена в свету менее 1,2 м (двери эвакуационных выходов со 2-го этажа в л/к «А», «Б» и «В») (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
8. Высота эвакуационного выхода из помещений составляет менее 1,9 м (дверной проем из помещения № 29 - 1-го этажа в л/к «В»; из помещения № 1 - 1-й этаж по плану БТИ в л/к «А») (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
9. Высота горизонтальных участков путей эвакуации выполнена в свету менее 2 м (участок л/к «Б» ведущий со 2-го на 1-й этаж по плану БТИ). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации выполнена менее 1.2 м (коридор № 24 -2й этаж; коридор № 12-1-й этаж по плану БТИ) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));

- №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: путь эвакуации со второго этажа с численностью более 50 человек ведет через коридор, затем в кабинет № 1 по плану БТИ, а далее на л/к «А»; путь эвакуации с 1-го этажа ведет через коридор № 12 в помещение № 1 по плану БТИ, а далее в л/к «А»; путь эвакуации из помещения столовой - № 25 по плану БТИ ведет в помещение № 26, затем в помещение кухни - № 27, далее в коридор № 29 и затем только в л/к «В» (п. 33, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13*, п. 6.28, п. 6.15*, п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5, п. 1.6, п. 36 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
11. Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным с размерами не менее 0,6 х 0,8 м. (из л/к «Б») (ч. 4, ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
12. Горизонтальное расстояние от извещателей до окружающих предметов (светильников) выполнено менее 0,5 м. (помещения №№ 15, 14а, 11, 14, 23, 24 – 2-й этаж по плану БТИ) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.33 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 1, п. 1.5, п. 1.11, п. 44 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
13. В полу на путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см не выполнены с уклоном не более 1:6 пандусы или лестницы с количеством ступеней не менее 3-х (при выходе из помещения № 10 в коридор № 16 - 2-го этажа) (ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33, п. 36а «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) О противопожарном режиме; п. 6.28 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4, СП 1.13130.2009; п. 1.5, п. Формы проверочного листа (Приложение № 15 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));
14. На путях эвакуации - коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 - для покрытий стен (стены отделаны декоративными панелями), КМ3 - для покрытий полов (коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение покрытий полов на путях эвакуации паркетом), сертификаты не представлены (табл. 28, 29 Федерального закона - № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст. 80, ст. 134 табл. 3, 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));

Тверской бульвар, д. 14, стр. 12

15. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (помещения гаража) (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));

27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4. СП-5.13130.2009; п. 4, п. 1.1, п. 1.9 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)).

За выявленные нарушения требований пожарной безопасности несет ответственность
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРБАТ"

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8-495-637-22-22

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку.

Балыбердин Р.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“21” октября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22/2, стр. 1, т. 8-495-637-22-22

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.8, cao2@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 405/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРБАТ"**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12

(адрес местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору – начальника 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Чижикова Дмитрия Эдуардовича о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 405 от 30 сентября 2019 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

В период с 11 час 00 мин до 16 час 00 мин 16 октября 2019 г. и с 14 час 00 мин до 15 час 00 мин 21 октября 2019г., государственным инспектором районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору - старшим инженером 2 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Балыбердиным Романом Юрьевичем проведена плановая выездная проверка в отношении»
**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АРБАТ"** по адресу:
г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, стр. 11, стр. 12

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей филиалом «Пресненский» ГБУ ТЦСО «Арбат» Ярхановой Надеждой Ивановной, заместителем директора ГБУ ТЦСО «Арбат» по АХЧ Тихоновой Татьяной Рузалиновной; специалистом по охране труда Кудряшовой Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении указывает только выполнение
Брюсов пер., д. 15/2, стр. 3				
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты здания (автоматическую пожарную сигнализацию и	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; п. 19 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС	01.09.2020	

	эвакуацией людей при пожаре)			
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж)	(п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. № 390; п. 1, п. 1.8, п. 28 Формы проверочного листа (Приложение № 12 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
3.	Двери складских помещений (складское помещение № 22 и № 23 -2-й этаж по плану БТИ; помещение № 23 -1-й этаж; помещение № 3 и № 4 подвальный этаж) не выполнены противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (0,6 часа - EI 30)	(ст. 4; ч. 1 ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; таб. 2*, п. 5.14* СНиП 21-01-97*; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009; п. 1.5 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261)).	01.09.2020	
4.	В лестничных клетках «А» и «В» (между 2-м и 1-м этажом) допущено размещение радиаторов выступающих из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестницы, (в л/к «А» и «В» на 1-м этаже на стене выступает светильник	(п. 33, 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 1.5 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
5.	Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (актовый зал – помещение № 13 по плану БТИ; помещение № 28 и № 26 -1-й этаж)	(ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 1, п. 1.1, п. 1.9 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
6.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)	01.09.2020	

	требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют световые табло «Выход» из д/к «В» непосредственно наружу; из помещения столовой - № 26 в сторону д/к «Б»; из коридора № 12 в д/к «Б» 1- 1-й этаж; из д/к «А» непосредственно наружу; выход из помещения № 12 в д/к «Б»; выход из коридора № 17 в д/к «Б»)	№390 «О противопожарном режиме»; п. 1, п. 1.6 п. 1.9, п. 1.10, п. 1.11, п. 1.12, п. 18 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));		
7.	Ширина эвакуационных выходов при числе эвакуирующихся более 50 человек выполнена в свету менее 1,2 м (двери эвакуационных выходов со 2-го этажа в д/к «А», «Б» и «В»)	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
8.	Высота эвакуационного выхода из помещений составляет менее 1,9 м (дверной проем из помещения № 29 - 1-го этажа в д/к «В»; из помещения № 1 - 1-й этаж по плану БТИ в д/к «А»)	(ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
9.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации выполнена в свету менее 2 м (участок д/к «Б» ведущий со 2-го на 1-й этаж по плану БТИ). Ширина горизонтальных участков путей эвакуации выполнена менее 1,2 м (коридор № 24 -2й этаж; коридор № 12-1-й этаж по плану БТИ)	(ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.	01.09.2020	

		противопожарном режиме»; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 1, п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));		
10.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: путь эвакуации со второго этажа с численностью более 50 человек ведет через коридор, затем в кабинет № 1 по плану БТИ, а далее на л/к «А»; путь эвакуации с 1-го этажа ведет через коридор № 12 в помещение № 1 по плану БТИ, а далее в л/к «А»; путь эвакуации из помещения столовой - № 25 по плану БТИ ведет в помещение № 26, затем в помещение кухни - № 27, далее в коридор № 29 и затем только в л/к «В»	(п. 33, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13*, п. 6.28, п. 6.15*, п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5, п. 1.6, п. 36 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
11.	Люк выхода на чердак не выполнен противопожарным с размерами не менее 0,6 x 0,8 м. (из л/к «Б»)	(ч. 4, ст. 4 Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНиП 21-01-97*; п. 1, п. 1.5 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
12.	Горизонтальное расстояние от извещателей до окружающих предметов (светильников) выполнено менее 0,5 м. (помещения №№ 15, 14а, 11, 14, 23, 24 – 2-й этаж по плану БТИ)	(ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.33 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 1, п. 1.5, п. 1.11, п. 44 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
13.	В полу на путях эвакуации в	(ч. 4 ст. 4, ст. 2, ст. 80 ФЗ)	01.09.2020	

	более 1:6 пандусы или лестницы с количеством ступеней не менее 3-х (при выходе из помещения № 10 в коридор № 16 - 2-го этажа)	требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 33, п. 36а «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) О противопожарном режиме; п. 6.28 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.4.СП 1.13130.2009; п. 1.5, п. Формы проверочного листа (Приложение № 15 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));		
14.	На путях эвакуации - коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративно - отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью чем КМ2 - для покрытий стен (стены отделаны декоративными панелями), КМ3 - для покрытий полов (коридоры 1-го и 2-го этажей допускается применение покрытий полов на путях эвакуации паркетом), сертификаты не представлены	(табл. 28, 29 Федерального закона - № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 6.1, ст. 80, ст. 134 табл. 3, 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; п. 1.5, п. 1.6 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
Тверской бульвар, д. 14, стр. 12				
15.	Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей в каждом защищаемом помещении), (помещения гаража)	(ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 3, п. 4; п. 14, табл. 1 п.п. 9; Табл. 3 п.п. 38 НПБ 110-03, п. 12.16., п. 12.17 НПБ 88-01; прил. А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009; п. 1, п. 1.1, п. 1.9 Формы проверочного листа (Приложение № 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261));	01.09.2020	
1.	телефон доверия: 8-495-637-22-22			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных треб...

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат
г. Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России
по г. Москве Балыбердин Р.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«21» октября 2019 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» октября 2019 года



(подпись)
М.П.И.*

директор Яковлев В.Н.

(должность, фамилия, инициалы)